

04/06/2014 (**allegato n° 2**), il preventivo per il ripristino della funzionalità della valvola Howell Bungler di dx, della ditta I.F.L. Impianti s.r.l., con sede in via C.S San Pietro, Vitulano, per l'importo di €. 650,00 oltre IVA al 22% per complessivi €. 793,00;

- detta ditta, esperta nel settore, è a conoscenza dei luoghi e delle zone di intervento per avere già operato in passato sull'area e si è resa immediatamente disponibile alla esecuzione dei lavori sopra descritti;

Tenuto conto che la suddetta spesa può trovare copertura economica sul capitolo 14971.

Visto:

- il D.Lg.vo 12.04.2006 n° 163, art. 125, comma 6, lett.a) ed in particolare il comma 8, del medesimo articolo che prevede "per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento";
- gli art. 4 e 6 del Regolamento Provinciale per i lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione di C.P. n° 13 del 20.02.2008;

Visto il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 47932 del 17.06.2014;

Ritenuto dover provvedere all'affidamento dei lavori ed al relativo impegno di spesa.

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Salvatore Minicozzi

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. **di approvare** il preventivo di spesa della ditta I.F.L. Impianti s.r.l., con sede in via C.S. San Pietro, Vitulano, per l'importo di €. 650,00 oltre IVA al 22% per complessivi €. 793,00, trasmesso a mezzo e-mail pec dalla società Asea Sp.a.;
2. **di affidare** alla ditta I.F.L. Impianti s.r.l., con sede in via C.S San Pietro, Vitulano, i lavori di ripristino della funzionalità della valvola Howell Bungler di dx, per l'importo di €. 650,00 oltre IVA al 22% per complessivi €. 793,00;
3. **di far gravare** la spesa complessiva di €. 793,00 sul capitolo n° 14971, imp. N. 3118/2003;

4. **di comunicare** alla società in house Asea S.p.a. l'affidamento dei lavori in oggetto per quanto di competenza.

L'Istruttore Amm.vo
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE


Cap. 14971 Progr. N. 3118/6/03 off. I.F.L.
10/07/2014 es

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dr. Gabriella PANNELLA)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)





Provincia di Benevento
Settore Infrastruttura, Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 575 /06 del 8 LUG. 2014

Oggetto: **Invaso di Campolattaro sul fiume Tammaro. Ripristino funzionalità valvola Howell Bungler di dx.**
Affidamento alla ditta I.F.L. Impianti s.r.l., con sede in via C.S San Pietro, Vitulano, per l'importo di €. 650,00 oltre IVA al 22% per complessivi €. 793,00.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 14971, imp. N. 3118/2003
CODICE GESTIONALE: 2102

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con decreto n° 6473 del 29.01.1997 il Commissario ad Acta, ai sensi dell'art. 9 del D.Lg.vo n° 96/93 trasferì a questo Ente la diga di Campolattaro sul fiume Tammaro;
- in data 29.04.2006 sono stati avviati gli invasi sperimentali della diga che sono ancora in corso di svolgimento;
- durante la **visita di vigilanza del 17.05.2012 (allegato n° 1)** l'Ufficio Tecnico per le dighe di Napoli ha rilevato *"..sullo scarico di sinistra insistono due condotti di svuotamento, regolati da altrettante saracinesche (c.d. Howell Bungler). Anche tali saracinesche, atteso anche la predetta condizione di svuotamento del bacino, è opportuno un intervento di manutenzione straordinaria, rilevandosi, in particolare, che per la saracinesca di destra si manifesta un periodico calo di pressione idraulica;*

Considerato che:

- A seguito di detta prescrizione, con separato contratto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, è stata eseguita la manutenzione straordinaria di parte delle apparecchiature idrauliche, tra le quali la valvola Howell Bungler di sx, nonché delle paratoie, restando esclusa la valvola Howell Bungler di destra ed i relativi circuiti oleodinamici.
- la società in house Asea s.p.a., in qualità di gestore della diga di Campolattaro in virtù della convenzione rep. n°2157 del 28/11/2013, ha trasmesso a mezzo e-mail pec del