

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs. n°50/2016;
- il Regolamento relativo all'incentivo tecnico approvato con deliberazione del Presidente n°07 del 09/01/2017.

Ritenuto necessario dover procedere alla nomina del gruppo di lavoro.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di prendere atto e costituire il seguente gruppo di lavoro:


Programmazione spesa per investimenti	ing. Salvatore Minicozzi
Verifica preventiva progetti	ing. Salvatore Minicozzi arch. Giancarlo Marcarelli
Responsabile del procedimento	ing. Salvatore Minicozzi
Progettazione	ing. Salvatore Minicozzi arch. Giancarlo Marcarelli
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	////////////////
Direzione dei lavori	ing. Salvatore Minicozzi arch. Giancarlo Marcarelli
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	arch. Giancarlo Marcarelli
Collaudo statico	Ing. Zosimo Giovanni Maiolo
Collaudo t.a. o certificato di regolare esecuzione	ing. Salvatore Minicozzi arch. Giancarlo Marcarelli
Collaboratori tecnici e di supporto amministrativo	Dott. Augusto Travaglione
	Rag. Giuseppe Creta
	Dott. Cosimo Caiola
	Sig. Armando Franco

- di trasmettere la presente determinazione al personale come sopra individuato.

Il Responsabile Servizio Viabilità 1 P.O.
ing. Salvatore Minicozzi



Il Dirigente ad interim
dott. Nicola Boccalone



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
P.O.
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(Dott. Nicola BOCCALONE)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 62 del 16/01/2020

**Oggetto: S.P. N°76 "MUTRIA" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ISPEZIONE PARETE ROCCIOSA, DISGAGGIO MASSI E POSIZIONAMENTO BARRIERE PARAMASSI IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA "MONTE CIGNO".
NOMINA GRUPPO DI LAVORO.**

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Visto il decreto presidenziale n° 36 dell'11/11/2019 di nomina, tra l'altro, del dott. Nicola Boccalone quale Dirigente del Settore Tecnico.

Premesso che:

- Il giorno il giorno 5 novembre 2019 il Comando Compagnia di Cerreto Sannita, alle ore 20:00 circa, comunicava all'ing. Salvatore Minicozzi che lungo la S.P. n° 76 "Cerreto Sannita - Cusano Mutri" in prossimità della galleria naturale denominata "Monte Cigno" dalla montagna sovrastante si erano staccati dei massi rocciosi che avevano divelto e parzialmente distrutto la barriera paramassi esistente sul muro in c.a.;
- Sul posto veniva anche espletato in detta data apposito sopralluogo da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento come da comunicazione prot. n° 0012672 del 08/11/2019, assunta al prot. n° 31521 del 08/11/2019;
- A seguito di detta segnalazione si provvedeva alla chiusura al transito della S.P. n°76 nel tratto compreso tra l'innesto con la strada comunale Madonna della Libera e la Galleria Monte Cigno, per cui in data 06/11/2019 veniva emessa apposita ordinanza, prot. n° 31305 del 06/11/2019;

Considerato che:

- In data 08/11/2019 è stato firmato con l'impresa S.A.CO.S.E.M. s.r.l., con sede in via 1° traversa M.L. Patria, n° 43, 80078 Pozzuoli (NA), il verbale di somma urgenza prot. n° 31578 dell'11/11/2019;
- In data 18/11/2018 è stata predisposta la perizia giustificativa di spesa per un importo complessivo di €. 160.000,00, in corso di approvazione;
- Per l'intervento a farsi (apposizione di barriere) è necessario dover procedere alla richiesta dell'autorizzazione sismica presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento.