

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11971 Progr. N. 3707 del 30/12/2019 € 28785,14  
Cup 11971 Prog. N. 3708 del 30/12/2019 € 419,07

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(dott. Serafino DE BELLIS)

Il Dirigente ad Interim  
Dr. Nicola Boccalone



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

SETTORE TECNICO – Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 3072 del 27 DIC. 2019

**OGGETTO:** *Determina a contrarre* per l'affidamento dei lavori ai sensi art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). Impegno spesa per € 30.209,81 Istituto di Istruzione Superiore "don Peppino Diana" Alberghiero di Colle Sannita *Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza dell'area esterna.*  
CUP:

Riferimento contabile: Cap. 11971

CIG: Z322B98777

**IL DIRIGENTE**

**Visto** il Decreto Presidenziale n. 36 del 11/11/2019 con cui viene conferito al Dr. Nicola Boccalone l'incarico di Dirigente ad interim del Settore Tecnico e del settore Amministrativo-Finanziario, titolare dei poteri di spesa;

**Premesso che:**

L'edificio scolastico in argomento è stato oggetto di rilevamento della vulnerabilità degli elementi non strutturali e degli impianti, al fine di individuare le situazioni di rischio per gli occupanti attraverso una valutazione essenzialmente visiva legata all'individuazione di segnali indicatori di cedimento (fessurazioni, fuori piombo, distacchi, etc.) ed alla definizione dello stato di conservazione (corrosione, disgregamento di malte, carenza di copriferro, etc.).

A valle di tale sopralluogo si giungeva alla formulazione di un *giudizio sintetico* circa i rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi non strutturali ed in particolare si deduceva che: i maggiori pericoli riguardavano il forte degrado del calcestruzzo delle strutture portanti e la corrosione dei ferri di armatura, nonché la mancanza della stazione di pompaggio dell'impianto idrico antincendio.

Particolare attenzione veniva riservata alle condizioni precarie dell'area esterna all'edificio destinata ad accogliere la popolazione scolastica in caso di evacuazione per motivi di urgenza.

L'intervento per la messa in sicurezza dell'Istituto Superiore "don Peppino Diana" nel Comune di Colle Sannita è stato inserito nel Secondo Programma Straordinario Stralcio di interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici, approvato con Delibera CIPE n. 6/2012 pubblicata sulla GURI n. 88 del 14/4/2012 n. 88.

Con Decreto vistato dalla Corte dei Conti al n. 975 del 24/01/2014, è stato assunto l'impegno a favore della Provincia di Benevento della somma di € 261.040,00 per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali.

Al fine di rendere pienamente fruibile tutte le parti dell'Istituto è necessario sistemare l'area esterna da utilizzare come area di raccolta in caso di emergenza e spazi liberi da utilizzare per attività sportive, il Settore Tecnico della Provincia, nel pieno rispetto della normativa in materia di edilizia scolastica e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha elaborato, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,

n. 207 e s.m.i., una perizia tecnica estimativa, dei lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dell'area esterna presso l'Istituto I.S."don Peppino Diana" Alberghiero di Colle sannita per una spesa complessiva di € 30.209,81 così suddivisa:

<b>A) LAVORI A MISURA:</b>		
A.1) Sommano i lavori		€ 20.733,72
A.2) Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 780,00
A.3) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta - A.1 - A.2		€ 19.953,72
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:</b>		
B.1) Incentivi per funzioni tecniche 2% - art. 113 D. Lgs. 50/2016 -	€	414,67
B.2) I.V.A. sui Lavori - A.1 x 22%	€	4.561,42
B.3) Spese tecniche e generali	€	0.000,00
B.4) Imprevisti	€	1.000,00
B.5) Oneri smaltimento rifiuti	€	3.500,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE ( B )</b>	€	9.476,09
<b>Totale A+B</b>	€	<b>30.209,81</b>

Il costo dell'intervento è stato quantificato applicando, alle singole categorie di lavoro, i prezzi della tariffa delle Opere Pubbliche della Regione Campania in vigore per l'anno 2016, i prezzi della manodopera desunti dalle tabelle di Lug/Ago 2018 del Provveditorato alle Opere pubbliche della Regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata e per le categorie di lavoro non comprese nella tariffa Regionale attraverso analisi di prezzo.

Visto l'art. 32 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016;

Ritenuto dover ricorrere al M.E.P.A. " Mercato elettronico della Pubblica amministrazione", anche in ottemperanza alle modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si procede mediante richiesta di offerta (RDO) sul MePA di Consip, ad almeno tre operatori economici presenti nell'area merceologica "EDILE" sottosezione "Lavori edili" selezionando la categoria OG1, per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria per lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dell'area esterna presso l'Istituto I.S."don Peppino Diana" Alberghiero di Colle sannita;

**Dato atto:**

-che la procedura sarà espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all'art.30 del D.lgs. 50/2016 e così come consentito dalla norma transitoria introdotta con l'art. 1 comma 912 della L. 145 del 30/12/2018;

**Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012,**

**per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,**

**D E T E R M I N A**

**- di approvare** la perizia tecnica estimativa relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dell'area esterna presso l'Istituto I.S."don Peppino Diana" Alberghiero di Colle sannita la cui spesa complessiva è pari ad € 30.209,81

**di affidare i lavori**, con successivo atto, al prezzo più basso, mediante richiesta di offerta sul MePA di Consip ad operatore economico presente nell'area merceologica "Lavori" sottosezione "Lavori edili" selezionando la categoria OG1, per un importo a base d'asta pari ad €

20.733,72 di cui € 780,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22% per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dell'area esterna presso l'Istituto I.S."don Peppino Diana" Alberghiero di Colle sannita;

**di prendere atto** che i lavori sono urgenti ed indifferibili in quanto è necessario assicurare lo svolgimento delle attività didattiche, e quindi, un pubblico servizio nel pieno rispetto della normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 9 Aprile 2008;

**di impegnare** la spesa pari ad € 30.209,81 al Cap. 11971

Il Responsabile del Servizio Ed. Scolastica  
Ing. Angelo D'Angelo

Il Dirigente ad Interim  
Dr. Nicola Boccalone