

09 AGO. 2007

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 526 del 03 AGO. 2007


OGGETTO: Pagamento sanzione amministrativa. ASL BN 1 relativa a verbale di ispezione n°43 del 27/03/2007 – Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “A. M. LIGUORI” di S. Agata dei Goti (Bn).

L'anno duemilasette, il giorno TRE del mese di AGOSTO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le	Carmine	NARDONE	- Presidente	_____
2) dott.	Pasquale	GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) Rag.	Alfonso	CIERVO	- Assessore	ASSENTE
4) Ing.	Pompilio	FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott.	Pietro	GIALONARDO	- Assessore	_____
6) Dott.	Giorgio Carlo	NISTA	- Assessore	_____
7) Dott.	Carlo	PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dott.	Rosario	SPATAFORA	- Assessore	ASSENTE
9) Geom.	Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE


LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n° 6330/SEP del 26/07/2007, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”;

RITENUTO sussistere le condizioni di cui alla Delibera di G.P. n° 238 del 27/05/1999, avente ad oggetto “Provvedimenti in materia di sanzioni amministrative”, per proporre la richiesta di autorizzazione al pagamento della sanzione amministrativa di cui al provvedimento dell'ASL BN 1 prot. 106330/ZF del 09/07/2007 dell'importo di € 1.420,00;

per le motivazioni riportate nell'allegato sopra citato rapporto prot. n° 6330/SEP del 26/07/2007 si propone:

- **Di richiedere** l'autorizzazione al pagamento della sanzione amministrativa di cui al provvedimento del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro dell'ASL BN1 prot. 106330/ZF del 09/07/2007 relativa al verbale di ispezione n° 43 del 27/03/2007 eseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “A. M. LIGUORI” di S. Agata dei Goti (Bn);
- **di imputare** la spesa, ad avvenuto impinguamento a seguito di variazione di bilancio, al capitolo n° 3790 del bilancio 2007;

Ritenuto, altresì, doversi procedere all'approvazione della suesposta proposta;

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.I.
(Dott. Ing. Angelo Fuschini)

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

Il Dirigente del Settore
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio MUOLLO)

UFFICIO
SIONE
3890
1693/07
LA GIUNTA

VISTA la propria delibera n° 238 del 27/05/1999 ad oggetto: "Provvedimenti in materia di sanzioni amministrative";

VISTO il provvedimento della ASL BN 1 prot. 106330/ZF del 09/07/2007, relativo all'ammissione al pagamento dell'ammenda, in sede amministrativa, della somma di € 1.420,00;

VISTA la relazione del Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n° 6330 del 26/07/2007, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento sotto la lettera "A", quale rapporto circostanziato dei fatti richiesto dalla citata delibera di G.P. n° 238 del 27/05/1999;

RITENUTO doversi autorizzare il pagamento della sanzione;

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

Per le ragioni e considerazioni in premessa esposte::

- **di autorizzare**, ai sensi della lettera a) della Delibera di G.P. 238 del 27/05/1999, il pagamento, ad avvenuta esecutività della variazione di bilancio n° 2 di cui alla deliberazione di G.P. n° 511 del 31/07/2007, dell'ammenda comminata dalla ASL BN 1 di cui in premessa;
- **di onerare** il Segretario Generale della trasmissione del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di esprimere proprie valutazioni circa la sussistenza di dolo o colpa grave dei soggetti destinatari della sanzione;
- **di stabilire** che la spesa graverà, ad avvenuto impinguamento a seguito di variazione di Bilancio n° 2 di cui alla deliberazione di G.P. n° 511 del 31/07/2007, sul Cap. 3790 del bilancio 2007 per l'importo di € 1.420,00;
- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività, in considerazione del termine perentorio per il pagamento.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 042 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

09 AGO. 2007

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 09 AGO. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 28 AGO. 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 28 AGO. 2007.

- ◇ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 29 AGO. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

SETTORE <u>SI</u>	il	prot. n. <u>Es 6426</u>
SETTORE <u>SEP</u>	il	prot. n. <u>21.8.07</u>
SETTORE <u>FINANZA</u>	il	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	il	prot. n. _____

667
10.8.07

S. G. (albero)
Carofano Capigrosso



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

4065
9-8-07

Prot. n. 6164

Benevento, li. 10 AGO. 2007

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINOVA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO

(e Reno)

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AI PRESIDENTI:
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 526 DEL 03.08.2007 AD OGGETTO: PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA – ASL BN1 RELATIVA A VERBALE DI ISPEZIONE N. 43 DEL 27.03.2007 – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PER GEOMETRI “A.M. LIGUORI” DI S. AGATA DEI GOTI (BN) -

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr. ssa Patrizia TARANTO



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Edilizia e Patrimonio

Al Dirigente del
Settore Infrastrutture
SEDE

Prot. n. 6330/SEP del 26/07/2007

RAPPORTO

OGGETTO: Pagamento sanzione amministrativa. ASL BN 1 relativa al verbale di ispezione n° 43 del 27/03/2007 – Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “A. M. LIGUORI” di S. Agata dei Goti (Bn).

PREMESSO CHE:

- In allegato alla nota prot. 56052/ZF del 03/04/2007, il servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell'ASL BN1, ha notificato il verbale di ispezione n° 43 del 27/03/2007, relativo a sopralluogo eseguito presso Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “A. M. LIGUORI” di S. Agata dei Goti (Bn);
- Con il predetto verbale, in particolare, era stato contestato di *“aver omesso di indicare sui quadri elettrici di distribuzione e comando generale piano terra, quadri del I, II e III piano, dell'istituto scolastico: la tensione, l'intensità di tensione, il nome del costruttore, l'anno di costruzione e la frequenza, il grado di protezione (IP) e di fare eseguire le prove per accertare le altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso quali: correnti di corto circuito, la tenuta al corto circuito, le protezioni contro le sovratensioni, il calcolo delle sovratemperature. Inoltre, i quadri elettrici non sono stati cablati a regola d'arte....”*;

CONSIDERATO CHE:

- con il medesimo verbale veniva prescritto di procedere alla eliminazione delle irregolarità accertate nel termine di 90 gg. dal ricevimento del verbale stesso;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

TENUTO CONTO CHE:

- a seguito dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni imposte dal predetto servizio dell'ASL BN1 con il richiamato verbale n° 43 del 27/03/2007, come si riscontra dalla nota prot. 106330/ZF del 09/07/2007, acquisita in data 18/07/2007 al protocollo n. 6069 di questo Settore (allegata in copia), il medesimo Servizio ha espresso parere favorevole all'ammissione al pagamento dell'ammenda in sede amministrativa di € 1.420,00 da effettuarsi presso la Banca di Roma – Agenzia di Benevento 1, sul c/c bancario 653626/78.

Sulla scorta di quanto sopra detto, non riscontrandosi nel caso in specie comportamenti di inerzia e/o di manifesta gravità, si ritiene che sussistono le condizioni per richiedere l'applicazione del disposto di cui alla delibera di G.P. n° 238 del 27/05/1999, ai fini dell'autorizzazione alla liquidazione e pagamento della sanzione di che trattasi.

Tanto si comunica alla S.V. per i successivi adempimenti, ove condiviso il contenuto del presente rapporto.

IL FUNZIONARIO
(ing. Michelantonio PANARESE)



Ing. Pavanari
M

Mod. S.P. PROC. 6 DIP. 25

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
BENEVENTO 1**

09 LUG. 2007

Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro. Tel. 0824/322235-6-7

Benevento.....

Prot. 106330/2F

Ing. Melillo Valentino
Amministratore Settore Sef
Largo Caracciolo Benevento

p. c. **ALLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA** presso il **TRIBUNALE
di BENEVENTO**

**OGGETTO: AMMISSIONE AL PAGAMENTO
DELL'AMMENDA IN SEDE AMMINISTRATIVA**

Con riferimento al verbale d'ispezione del 27/3/2007 n° 43

emesso a carico di Ing. Melillo Valentino.

- Visto che l'utente ha ottemperato alle prescrizioni come da verbale;
- Vista la comunicazione di ottemperanza corredata da idonea certificazione;

SETTORE PATRIMONIO
N. 6068
DEL 18 LUG. 2007
PROT. INTERNO


SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


all'ammissione al pagamento dell'ammenda in sede Amministrativa di € 1420,00

Euro millequattrocento / 00

pari a 1/4 dell'ammenda massima stabilita per le singole contravvenzioni commesse, da effettuarsi presso la BANCA DI ROMA Agenzia BENEVENTO 1 sul c/c bancario n° 653626/78, evidenziando nella motivazione del versamento la dicitura "PARTITARIO VINCOLATO n° 10.000 D.L. 758/94" intestato al SERVIZIO PSAL, entro 30 giorni dalla presente notifica.

Copia del versamento deve essere inviata a questo Servizio.


 L'ISPETTORE


 IL RESPONSABILE DELL'U.O. C.
 ING. PIETRO VASATURO

Ing. Pavanari
 CASTALDO - Montesarchio 17/07/07



REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale Benevento 1

SETTORE
PATRIMONIO
N. 3136
DEL 16 APR. 2007
PROT. INTERNO

DIPARTIMENTO
SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Via Patrizia Mascellaro n. 1 - 82100 Benevento
Tel. 0824 308350 - fax 0824 308350
psal.amm@aslbenevento1.it

DPP R/

3 APR. 2007

Protocollo generale n. 56052/2F

Benevent:

De Michel *affine scadenze
termini.*
16/04/07
V. M.

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale
di
Benevento

PROVINCIA DI BENEVENTO
11 APR. 2007
Sett. Patrimonio

Ing. Melillo Angelo
c/o Comune Prov. le Settore SEP
Largo Corducci
Benevento

Oggetto: Verbale d'ispezione
no = 43


Si trasmette in allegato n.° 1 verbale d'ispezione redatto in data 27/3/07 da personale con funzioni ispettive di questa A.S. L. relativo all'ispezione effettuata

presso Istituto Superiore Alfonso Maria Ligusti:
Viale Giavelli

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0009825
Data 13/04/2007
Oggetto VERBALE DI ISPEZIONE
Dest. Edilizia Settore

Il Responsabile del Servizio

Ing. Pietro Vasaturo



data 27/03/2007

M^o 43

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
di BENEVENTO

V E R B A L E D I S P E Z I O N E

Eseguito alla Ditta: **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO SETTORE S.E.P.**
impianto Matr. 6597/B (visita, verifica, accertamento di notizia di reato, ecc.)
con Sede Legale in: Benevento, Largo Carducci..... ed

attività lavorativa (istruzione scolastica): **SAGATA DE' GOTTI, VIALE GIANNELLI** presso
ISTITUZIONE Superiore Alfonso Maria LIGUORI.

E' Sono presenti il/la: **DE ROSA** Andrea, dirigente scolastico, **LUBRANO** Giuseppe,
colleghiario scolastico, **DE MICHELE** Nicola, delegato a presiedere al sopralluogo del
responsabile dell' U.T. Prov.le Sottile Edilizia e Patrimonio ing. **MELILLO** Angelo, **PASCALÉ** P.A.
Parquale, rappresentante della ditta installatrice d'impianti elettrici **RUSSO** Antonietta incaricato
dal responsabile del settore S.E.P. succitato, che prendono atto dei seguenti provvedimenti e/o
che s'impegnano a consegnare il presente verbale, nel più breve tempo possibile, al responsabile
della SCUOLA/società/ente locale e/o pubblico/tranviere/ ecc.: sig. ing. **MELILLO** Angelo
nato a Benevento il 01/05/1952, ivi residente al P.zzo Appia e domiciliato per la carica presso l'ente
locale settore S.E.P. Largo Carducci - Benevento.

A seguito della visita e della verifica eseguita in data 18/12/06 e 27/03/07 presso l'
Istituto Istruzione A.M. LIGUORI il sottoscritto, **LUIGI PUGLIESE**, UPO del Servizio di Prevenzione
e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell' ASI - BN1, sono state accertate a carico della società
le seguenti omissioni (contravvenzioni in materia prevenzione e sicurezza (e igiene) del lavoro:
1) Contrinatio disposto degli artt. 268 e 287 del DPR 547/55 e legge 186/68 nome CUI
23 - 49 e 23 - 51 (tab. 1, 64/52, 64/50 ecc. poiché ometteva di indicare sui quadri elettrici
di distribuzione e comando generale piano terra, quadri del 1°, 1° e terzo piano, dall'istinto
scarsito, la tensione, l'intensità di corrente, il nome del costruttore, l'anno di costruzione
e la frequenza, il grado di protezione (IP) e di fare eseguire le prove per accertare le
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per fuso quali: le correnti di corto
circuito la tenuta al corto circuito, le protezioni contro le sovratensioni, il calcolo dello
sovratemperature. Inoltre, i quadri elettrici non sono stati cablati a regola d'arte, non
hanno chiaramente indicato su ogni interruttore il relativo circuito di appartenenza, non
presentano il collegamento elettrico a terra del frontali di chiusura dei quadri medesimi,
non sono protetti adeguatamente contro il rischio di tensione di contatto indotto in caso di
guasto pericoloso, non sono protetti contro le sovratensioni(scaricatori), non sono
idoneamente protetti da dispositivi automatici differenziali di Tipo (A) tutti i circuiti elettrici
energizzanti le prese a spina delle postazioni di lavoro ai computer, non sono idonei e
conformi alle norme CEI 16/4 e CEI UNEL 00722 il cavo d'alimentazione del quadro
generale e quelli dei circuiti luci poiché il conduttore gialloverde è utilizzato come
conduttore di fase anziché come conduttore di protezione, poiché, ancora, ometteva di
adeguare alle citate norme CEI gli impianti elettrici installati nell'edificio scolastico, in
particolare non sostituiva le prese a spina da 10 e 15 A. non adatte a ricevere gli spinotti
tipo Shuko UNEL bivalenti, gli interruttori luce e le prese non provviste di morsetti copri
filo e gli interruttori magnetotermici hanno un potere di interruzione di 4500 A. invece
che di 6000 A.

Luigi Pugliese

→ 3) Art. 272 del DPR 547/55 poiché ometteva di installare a monte dei quadri di piano e del quadro generale idonei dispositivi di protezione magnetotermico differenziale di tipo selettivo contro il rischio elettrico (tensioni di contatto indiretto in caso di guasto pericoloso), e di sostituire gli attuali interruttori automatici differenziali ad alta sensibilità di tipo "AC" con altri di tipo "A" in tutti i circuiti elettrici che alimentano le prese a spina dei computer installati nelle varie aule, nelle aule di informatica.

→ 3) Art. 374, comma 2, del DPR 547/55 poiché ometteva di mantenere in buono stato di stabilità, di conservazione e d'efficienza l'impianto elettrico, riguardo alla necessità della sicurezza del lavoro; in particolare è stato constatato nel corso della verifica che:

- non sono protette efficientemente contro le ossidazioni ed il deterioramento le connessioni dei conduttori di terra e di protezione (molte di queste connessioni sono deteriorate, rotte, divette dalla corrosione ed ossidazione, nonché dalle sollecitazioni meccaniche);
- molte lampade d'emergenza sono fuori servizio ed altre non sono state installate lungo le vie di esodo, sulle uscite di sicurezza e di emergenza, nell'aula di proiezione, nella sala caldaia; non è stato ripristinato il collegamento a terra della cappa d'aspirazione del laboratorio di chimica;
- non sono stati sostituiti gli interruttori differenziali magnetotermici posti a protezione delle prese della segreteria, delle prese installate nelle aule 1, 2, 3 e 4, nella stanza del dirigente scolastico, della sala dei professori, del citofono e della scala in muratura poiché non più efficienti e funzionanti;
- gli interruttori magnetotermici differenziali non garantiscono una efficiente selettività dei vari circuiti elettrici;
- sulla rampa della scalinata "A" in muratura, non è stato reinstallato un idoneo corrimano posto ad un'altezza non inferiore a 1 m;
- i frontalini di chiusura dei quadri elettrici non risultano collegati elettricamente a terra;
- La scala di accesso al locale centrale antincendio non è stata realizzata a regola d'arte, ovvero presenta una larghezza insufficiente a fare transitare una persona;
- manca il collegamento elettrico d'interconnessione dei vari dispersori costituenti gli impianti di terra dell'edificio e della illuminazione esterna;
- non è stata adeguata l'illuminazione artificiale nei locali segreteria, laboratori, aule d'informatica in modo da garantire sulle singole postazioni di lavoro che utilizzano i computer un livello d'illuminazione medio mantenuta non inferiore a 500 lux come prescritto dalle Norme UNI EN 12464-1

Luigi Pappalardo

A V V E R T E N Z E

I funzionari dell'A.S.L. BNI, addetti al Servizio Igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, hanno facoltà di visitare, in tutte le loro parti, a qualunque ora del giorno e della notte, i locali adibiti all'esercizio delle aziende industriali, commerciali, edili, agricole ed i locali attinenti. Gli stessi nei limiti del servizio e secondo le attribuzioni conferite da Leggi e regolamenti, sono titolari di Potestà Giudiziarie (art. 21 Legge 23.12.78 n. 833 ed art. 27 del D.P.R. del 19.03.55 n. 520). Si rammenta, altresì, il contenuto dello "ART. 20 del D.L. del 19.12.94 n. 758" il termine fissato per la regolarizzazione è prorogabile a richiesta del contraffettore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso potrà superare i SEI (6) MESI. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contraffettore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di SEI (6) MESI può essere prorogato per una sola volta, a richiesta dello stesso contraffettore, per un tempo non superiore ad ulteriori SEI (6) MESI con provvedimento motivato, che è comunicato immediatamente al PUBBLICO MINISTERO". "ART. 21 del D.L. del 19.12.94 n. 758" quando risulta l'adempimento alle prescrizioni, l'organo di vigilanza AMMETTE A PAGARE IN SEDE AMMINISTRATIVA nel termine di TRENTA (30) giorni, una somma pari ad un quarto (1/4) dell'AMMENDA STABILITA per ogni singola contravvenzione. Il presente foglio deve essere conservato sul luogo di lavoro per essere esibito a richiesta dei funzionari addetti al SERVIZIO IGIENE e SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 401 del D.P.R. del 05/08/95).

Le contravvenzioni di cui ai punti nn. 1 e 2 (artt. 269, 287, 272 del DPR 547/55 e s.m.i.) sono punite, rispettivamente, dall'art. 389, lett. c) del DPR 547/55 con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da Euro 258,23 ad Euro 1032,91.

La contravvenzione di cui al punto n. 4 (art. 374 del DPR 547/55 e s.m.i.) è punita dall'art. 389, lett. b) del DPR 547/55 con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da Euro 516,46 ad Euro 2582,28.

Si prescrive al rappresentante legale / datore di lavoro dell'ente locale come misura immediata, l'eliminazione della/le irregolarità di cui ai punti nn. 1, 2 e 3 entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento del presente verbale.

Per l'eliminazione della/le prescrizione/i impartita/te ai/punti nn. --- si PRESCRIVE ai/ai responsabili della /ditta/ società/cantiere ecc. un tempo massimo di --- giorni con inizio dal ricevimento del presente verbale.

Dovrà essere data comunicazione SCRITTA DI AVVENUTA OTTEMPERANZA alle prescrizioni di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4 a questo SERVIZIO dell'ASL/BNI nei tempi SOPRA fissati.

La verifica dell'avvenuta OTTEMPERANZA alle prescrizioni è eseguita dall'organo di vigilanza direttamente sul posto o tramite l'accettazione della presentazione da parte del contraffettore della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta eliminazione delle violazioni contestate, corredata d'adeguata documentazione tecnica (relazione tecnica, elaborati grafici, documentazione fotografica, ect.) comprovante quanto attestato.

Copia del presente verbale è trasmessa con lettera raccomandata A.R. al legale rappresentante della ditta /società/ cantiere /ente pubblico e/o locale sig. ing. MELILLO Angelo, datore di lavoro e responsabile S.E.P. dell'ente locale, ed alla PROCURA della Repubblica di Benevento per i provvedimenti di competenza.

F I R M A
DELLA PERSONA PRESENTE ALL'ISPEZIONE

F I R M A
DEL VERBALIZZANTE
Luigi Fusco