



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO --- Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 185 /02 del 10 MAR. 2015

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(Dott. Franco NARDONE)

OGGETTO: **EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 14 E 15 OTTOBRE 2015.**

Interventi urgenti presso l' I.T.I. "G. Bosco Lucarelli" in Viale San Lorenzo.

Codice intervento 00/SU/16.

Approvazione atti di contabilità finale e regolare esecuzione dei lavori.

Liquidazione fattura n. 02 del 09/03/2016 alla ditta Edil Lombardi Strade di "Lombardi Pasqualino" con sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla via Fontana n. 14, codice fiscale LMB PQL 81T04 A783T - P.I. 01281260628, per l'importo di € 14 769,94 di cui € 12 106,51 per lavori ed € 2 663,43 per I.V.A. al 22%.

Cap. 11988 bilancio 2016 impegno 471

CIG: ZB918C0D27

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nei giorni 14 e 15 ottobre 2015 il territorio provinciale è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità, che hanno provocato fenomeni franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti di centri abitati, danneggiamenti alle infrastrutture viarie ed alle opere di difesa idraulica, ad edifici pubblici e privati;
- gli eventi sopra descritti hanno determinato una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Dato atto che:

- la copertura del complesso scolastico in oggetto, di proprietà di questo Ente, è stata danneggiata dalla straordinaria quantità di pioggia e dal forte vento, tanto da rendere parzialmente inagibile lo stabile;
- a seguito di tale emergenza, con verbale di somma urgenza del 16/10/2015, sono stati disposti gli interventi urgenti e indifferibili di messa in sicurezza dell' I.T.I. "G. Bosco Lucarelli", e cioè il ripristino della copertura mediante la pulizia del cortile, la sostituzione delle tegole di argilla e il rifacimento della guaina bituminosa sugli abbaini del tetto;

Visto che:

- la delibera Presidenziale n. 198 del 06/11/2015 con la quale è stato approvato il verbale di somma urgenza e le relative perizie di spesa dell'importo complessivo di € 147.151,05, di cui € 15 054,80 per l'intervento in parola affidato alla ditta Edil Lombardi Strade da Campoli M.T.;
- il decreto del Commissario Delegato n. 7 del 17/02/2016 relativo alla verifica, rendicontazione ed erogazione delle somme per gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) del primo stralcio del "Piano degli interventi urgenti";
- la determina n. 116/02 del 07/03/2016, con la quale è stata impegnata, sul cap. n. 11988 progr. n. 471 la spesa di € 15 044,80 incluso I.V.A. del 22% e oneri per compenso incentivante per i lavori in oggetto;

- gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori e l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori in data 03/12/2015, dalla quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INPS_1497956;
- la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 11988 progr. n. 471;
- la fattura n. 02 del 09/03/2016 di € 14 769,94, di cui € 12 106,51 per lavori e € 2 663,43 per I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta Edil Lombardi Strade di "Lombardi Pasqualino" con sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla via Fontana n. 14, codice fiscale LMB PQL 81T04 A783T - P.I. 01281260628, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- tutte le attività connesse all'esecuzione del progetto e alla realizzazione dei lavori sono state svolte durante la vigenza della Legge n°183 del 04/11/2010 che, all'art. 35, comma 3, ha stabilito il ripristino del 2% dell'incentivo alla progettazione interna per il personale tecnico e collaboratori della Amministrazione a far data dal 24/11/2010;
- l'art. 29 e 33 del "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008;

Ritenuto che:

- il credito della Edil Lombardi Strade ammonta ad € 14 769,94 I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- **di approvare** gli atti di contabilità finale e l'attestazione di regolare esecuzione del 03/12/2015 relativi ai lavori di cui trattasi, eseguiti dalla Edil Lombardi Strade;
- **di liquidare** la fattura n. 02 del 09/03/2016, per l'importo di € 14 769,94 , in favore della ditta Edil Lombardi Strade, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
- **di incaricare** il Settore Gestione Economica Finanziaria di provvedere al pagamento della somma di € 14 769,94 di cui alla citata fattura con accredito bancario **IBAN: IT 67 V 03136 75340 000010103614**, ad avvenuto accredito delle somme di cui trattasi da parte del Commissario Delegato per l'emergenza, come da decreto n. 07 del 17/02/2016 (Codice Intervento 00/SU/16) e della emissione della reverse di incasso;
- **di imputare** la spesa di € 14 769,94 I.V.A. del 22% inclusa, al cap. n. 11988 progr. n. 471;
- **di trasmettere** il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

Il R.U.P.

geom. Giuseppe Capuozzo



Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'ANGELO



Il Responsabile P.O. delegata

Ing. Michelantonio PANARESE

