

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
Cap. 4951 Progr. N. 2898 del 30/12/2016

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA

(.....)
Segretario Generale - Direttore
Dott. Franco NARDONE



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 905 /02 del 15/12/2016

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici installati presso vari Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore .
Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.50/2016 alla ditta SECUR ELETTRIC Srl

Riferimento Contabile: Cap. 4951

CIG:ZB21C87047

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Premesso che:

pervengono a questo settore, continuamente e costantemente, segnalazioni, da parte delle Istituzioni Scolastiche di competenza di questo Ente, relative a guasti all'impiantistica elettrica, antintrusione, trasmissioni dati, telefonici, impianti idrici e servizi igienici ecc., che determinano, oltre a disservizi e disagi, anche situazioni di pericolo per l'utenza ed ai fruitori degli immobili;

la tipologia più frequente delle segnalazioni che pervengono, oltretutto molto diversificata e variegata, attiene in particolare alla necessità:

per gli impianti elettrici, di sostituzione di lampade, corpi illuminanti, starter, inverter, sistemazione/fissaggio di plafoniere in stato di precarietà, sistemazione/sostituzione di interruttori, prese, interruzioni di energia elettrica, corti circuiti, verifiche con eventuale sostituzione di apparecchiature nei quadri elettrici (interuttori magnetotermici, differenziali, accessori ecc.), conduttore da isolare, sbalzi di tensione, malfunzionamento di apparecchiature elettriche presenti in numero consistente nei laboratori di Istituti ad indirizzo tecnico - professionale - ,blocco chiusura o apertura dei cancelli automatizzati o dei sistemi a sbarra di accesso agli edifici scolastici, sostituzione/sistemazione riflettori e relativi cavi di alimentazione installati all'esterno degli immobili per l'illuminazione notturna degli spazi di pertinenza, disservizi nelle cabine di M.T. a servizio di alcuni plessi, apparecchiature di illuminazione su pali nelle aree di pertinenza degli istituti, distacchi di morsettiere degli impianti di terra ecc. - ;

per gli impianti di allarme/antintrusione, necessità di riattivazione degli stessi per segnalazione di fuori servizio, interventi manutentivi alle centraline, ai sensori e/o fotocellule, ai cavi di alimentazione ecc;

per le reti lan vengono spesso segnalati guasti alle linee di alimentazione, ai server, armadi RACK, ai gruppi di continuità (laddove esistenti), ecc;

per gli impianti telefonici pervengono analoghe segnalazioni di guasti di svariato genere che afferiscono le linee, gli apparecchi utilizzatori, le centraline ecc.

con sopralluogo congiunto alle varie dirigenze scolastiche e ai responsabili degli uffici della Provincia, si è potuto accertare che alcuni impianti elettrici, servizi igienici, impianti idrici in particolare quelli a servizio dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Galilei-Vetrone"

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012,

Michelantonio Panarese

Dr. Franco MARCINI
Segretario Generale - Direttore