



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico
Servizio Edilizia Pubblico

DETERMINAZIONE N° 969 /02

DEL 29 DIC. 2016

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMM.VO FINANZIARIO SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 5961 Progr. N. 3048 del 31/12/2016 € 17.305,56
Cap. 3575 Prog. 3049 del 31/12/2016 € 15.523,00

VISTO PER LA REGOLARITÀ' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, Dlgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Serafino De Bellis)

IL SEGRETARIO GENERALE-DIRETTORE

(Dott. Franco Nardonei)

OGGETTO: LAVORI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI PROVINCIALI MUSEO DEL SANNIO E ROCCA DEI RETTORI DI BENEVENTO.

AFFIDAMENTO DITTA MCS S.R.L. DA SAN LEUCIO DEL SANNIO. IMPORTO €. 32.828,56 IVA al 22% INCLUSA.

IMPEGNI :

€. 17.305,56 IVA al 22% inclusa sul cap. n. 5961 del Bilancio 2016

€. 15.523,00 IVA al 22% inclusa sul cap. n. 3575 del Bilancio 2016

CIG: ZD51D06166

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Questo settore è stato oggetto, per le vie brevi ,di segnalazioni e richieste per un sopralluogo urgente per verificare la funzionalità dell'impianti di climatizzazione a servizio degli stabili provinciali Museo del Sannio e Rocca dei Rettori che, per gli operatori che fruiscono delle strutture, risultavano malfunzionanti e pertanto insufficienti alla climatizzazione dei locali.

Successivamente è stato eseguito un sopralluogo da parte dello scrivente istruttore tecnico dal quale è stato accertato che l'impianto di climatizzazione a servizio della struttura Museale "Museo del Sannio" costituito da Refrigeratori d'acqua con pompa di calore adatti per il raffreddamento ed il riscaldamento installato da oltre ventanni presentava evidenti anomalie nel suo funzionamento e si è constatato che la causa primaria del suo malfunzionamento è da attribuirsi a perdite di gas 22 lungo i piani di giunzione dei due compressori , con conseguente perdita di potenza frigorifera.

Inoltre simile problematica è stata evidenziata presso la Rocca dei Rettori dove occorre eseguire un intervento di riparazione del fascio tubiero che dalla centrale termica serve i radiatori collocati nelle stanze situate al piano primo dell'edificio;

Considerato che:

- la sostituzione dell'impianto di climatizzazione, il rifacimento delle condotte di collegamento ormai usurate e la sostituzione delle elettropompe che, oltre a difficoltà di reperimento sul mercato comportano una spesa non trascurabile e tempi non brevi, è stata valutata economicamente non conveniente si è addivenuti alla decisione di procedere alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione utilizzando una macchina equivalente allocata presso lo stabile provinciale ex ETI costituita da refrigeratori

d'acqua adatti per il raffreddamento ed il riscaldamento con compressori a gas ecologico tipo R 410 A. Evaporatore a piastre saldo brasate in acciaio inox (AISI 316). Quadro elettrico di comando e controllo posizionato all'interno di un armadio adatto per esterni, realizzato in lamiera zincata.

Tenuto conto che:

- per le motivazioni sopraesposte sono state riscontrate le condizioni per dichiarare i lavori connessi all'intervento di che trattasi di lavori d'urgenza. Questo settore, avuto riguardo alla indifferibilità dell'intervento,

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 ha contattato la ditta MCS SRL da San Leucio del Sannio specializzata nel settore impiantistico che, dopo sopralluogo congiunto e visionata la perizia dei lavori da realizzare, ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguirli con immediatezza, offrendo sull'importo dei lavori periziati, un ribasso unico percentuale del 20,00%.

Pertanto il quadro economico complessivo della spesa risulta essere il seguente:

Lavori	€	32.960,40	
Ribasso del 20%	€	6.592,08	
Restano	€	26.368,32	
Per IVA al 22% sui lavori			€ 5.801,03
art.113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50			€ 659,21
Totale			€ 32.828,56

VISTO che:

Tali interventi sono urgenti, improcrastinabili ed indifferibili per consentire il regolare svolgimento delle attività istituzionali nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute nel D.Lgs 81/2008;

VISTO che la spesa è da ritenersi esclusa dalle limitazioni di cui all'art. 163 commi 1 e 3 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in quanto necessaria all'esecuzione di interventi dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 175 del D.P.R 207/2010

VISTO l'art. 36 comma 2 lett.a (affidamento diretto in cottimo fiduciario) del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 13 comma d, del regolamento Provinciale per i lavori, servizi e forniture in economie approvate con Delibera del Consiglio Provinciale del n. 13 del 20.02.2008;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul competente capitolo del Bilancio 2016

VISTO che il gruppo di lavoro costituito per il seguente procedimento, ai sensi dell'art.113 del d.Lgs. 50/2006, risulta così composto:

R.U.P.	Ing. Michelantonio Panarese
Progettazione e D.L.	Arch. Gaetano Caporaso
Collaborazione alla prog.ne	Geom. Genito Serafino
Responsabile attività amm.ve	Dott. Serefino De Bellis
Collab. Amministrativi e Fin.	Settore economico finanziario

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.

Per quanto suesposto:

DETERMINA

DI APPROVARE la perizia dei lavori di urgenza per il ripristino del funzionamento dell'impianto di climatizzazione degli stabili provinciali museo del Sannio e Rocca dei Rettori di Benevento.";

DI AFFIDARE tale intervento alla ditta MCS srl da San Leucio del Sannio, per il costo complessivo di €. 32.828,56 compreso IVA al 22%;

DI IMPUTARE la spesa nel seguente modo:

€. 17.305,56 IVA al 22% inclusa sul cap. n. 5964 del Bilancio 2016

€. 15.523,00 IVA al 22% inclusa sul cap. n. 3575 del Bilancio 2016

DI INVIARE copia del presente provvedimento, in uno con gli atti tecnico-amministrativi correlati, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per la predisposizione e stipula del relativo contratto, le cui spese ricadono tutte a carico della ditta affidataria;

L'Istruttore Tecnico
Arch. Gaetano Caporaso

Il Responsabile PO. delegata
Ing. Michelantonio Panarese

