



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico  
Servizio Edilizia Pubblica

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

### SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRARZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 4951 Progr. n. 514 del 06/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA

(Dott. Serafino DE BELLIS)  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**  
*P.O. Delegata*  
(Dott. Serafino De Bellis)

28 FEB. 2017

DETERMINAZIONE N° 419 /02 del .....

**OGGETTO:** Nota della Prefettura di Benevento - Segnalazione di caduta Cornicione al Convitto Nazionale "Pietro Giannone" Approvazione verbale di Somma Urgenza e Affidamento alla ditta Ievolo Service di Ievolo Daniele, Via A. Manzoni n. 3, 82021, Apice(BN). Importo complessivo € **2.734,41**.

CAPITOLO 4951 DEL BILANCIO 2017 IMPEGNO .....

CIG: 26F1D92E84

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA**

**VISTA** la determinazione del Segretario Generale Direttore n. 186 del 01.02.2017, mediante la quale sono state definite deleghe, funzioni e responsabilità gestionali del Servizio Programmazione Edilizia Pubblica-Espropri-Assistenza Tecnica EE.LL.

**PREMESSO CHE:**

- con nota in data 17/01/2017 la Dirigente Scolastica del Convitto Nazionale "Pietro Giannone" segnalava la caduta di materiale dal cornicione, dai marcapiani e dall'intonaco della facciata su Via Bologna;

- con nota in data 25/01/2017 N. 0002931 il Signor Prefetto di Benevento metteva in evidenza la segnalazione della Dirigente del Convitto Nazionale "Pietro Giannone" relativa alla caduta di un pezzo di cornicione sul lato prospiciente su Via Bologna;

- in data 24/01/2017 a seguito di sopralluogo effettuato dal Geom. Giuseppe Capuozzo è stato redatto apposito verbale di somma urgenza, che si allega alla presente dal quale si evince che l'edificio sede del Convitto Nazionale "Pietro Giannone" sul lato prospiciente Via Bologna presenta il distaccamento di alcune parti del cornicione e dell'intonaco della facciata e la sconnessione delle vecchie e deteriorate tubazioni per la raccolta delle acque piovane .

**VISTO:**

- l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, in forza del quale, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, è possibile disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro i limiti di € 200.000,00 al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, affidando i lavori in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del

procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente, e che il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

- che l'esecuzione dei lavori può essere affidata in forma diretta, ad horas, e che per tanto è stata incaricata la ditta Ievolo Service di Ievolo Daniele, con sede Via A. Manzoni n. 3, 82021, Apice(BN), in quanto la stessa, è munita di idonea attrezzature e maestranze per eseguire lavori in quota con cestello autocarrato e si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori per la messa in sicurezza del Convitto Nazionale "Pietro Giannone". Su proposta del RUP, la ditta incaricata di eseguire i lavori con verbale redatto in data 24/01/2017 ha accettato di praticare sui prezzi riportati in perizia il ribasso del 21,00%,

- sulla base di quanto rilevato e pattuito nel verbale di somma urgenza in data 24/01/2017, con la quale è stata preventivata una spesa pari ad € 2.900,00 derivante dal tempo, dalle maestranze impiegate e dai materiali utilizzati, è stata successivamente redatta apposita perizia di spesa per complessivi € 2.734,41 da impegnare sul Cap. 4951 bilancio 2017 come indicato nel seguente quadro economico:

<b>A) importo lordo dei lavori</b>		<b>€ 2.837,11</b>
- Ribasso d'asta del	21,00%	€ 595,79
- importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		<b>€ 2.241,32</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
- I V A sui lavori	22,00%	€ 493,09
<b>TOTALE SOMME DA IMPEGNARE (A+B)</b>		<b>€ 2.734,41</b>

- che l'importo e la tipologia dei lavori da affidare rientra tra quelli eseguibili con la "procedura negoziata negli interventi in economia", prevista nel "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia", approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008, per i quali si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi in quanto l'importo della spesa per lavori non supera l'ammontare di € 40.000,00 art. 13 comma 4) lett. d) del regolamento);

- l' art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs 50/2016;

*Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D. L. 174/2012,*

## **DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

**DI APPROVARE** la perizia tecnica estimativa, relativa agli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del cornicione e dell'intonaco dell'edificio sede del Convitto Nazionale "Pietro Giannone" sul lato prospiciente Via Bologna;


**DI PRENDERE ATTO** che con Verbale di s. u. del 24/01/2017, i lavori in oggetto, sono stati affidati alla Ditta Ievolo Service di Ievolo Daniele, Via A. Manzoni n. 3, 82021, Apice(BN),

specializzata nel settore, che ha accettato di praticare sui prezzi riportati in perizia il ribasso del 21%;


**DI STABILIRE** che l'importo dei lavori sarà liquidato, a seguito della verifica e controllo della loro esecuzione a regola d'arte ed in conformità a quanto stabilito, previo emissione di fattura e acquisizione del Durc;

**DI IMPEGNARE** la spesa di € 2.734,41 al Cap. 4951 bilancio 2017;

L'Istruttore Tecnico  
**geom. Giuseppe Capuozzo**



Il Responsabile del Servizio P.O. delegata  
**ing. Michelantonio Panarese**



COMUNE DI APICE (BN)  
PROVINCIA DI BENEVENTO  
C.A.P. 82021  
P.O. 4951