

VISTA la fattura n. 7_18 del 19-12-2018 dell'importo complessivo di € 1.659,43 di cui € 299,24 per IVA;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione e liquidazione della la fattura n. n. 7_18 del 19-12-2018, dell'importo complessivo di 1.659,43 di cui € 299,24 per IVA, emessa dalla ditta Francesco IANNOTTI (partita IVA 01170040628), quale saldo per l'intervento di somma urgenza di apposizione segnaletica di pericolo e colmatatura buche sulla sp 115 "strada a scorrimento veloce fondovalle isclero" tra il km 8,100 e km 11,800 eseguito in data 23 e 24 dicembre 2017;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012, per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante del presente dispositivo;

DETERMINA


di **LIQUIDARE** la somma di € 1.659,43 di cui € 299,24 per IVA, emessa dalla ditta La Francesco IANNOTTI (partita IVA 01170040628), quale saldo, per l'intervento di somma urgenza di apposizione segnaletica di pericolo e colmatatura buche sulla sp 115 "strada a scorrimento veloce fondovalle isclero" tra il km 8,100 e km 11,800 eseguito in data 23 e 24 dicembre 2017;

di **RICHIEDERE** al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante Bonifico bancario presso apposita Banca indicata in fattura:


Codice IBAN: **IT 43 G 01010 75360 0000 2700 1293**

di **IMPUTARE** la spesa di € 1.659,43 al Cap. 7518 - progr n. 14 del 26-01-2018;

L'Istruttore Tecnico
comparto 5 "vitulanese - caudino"
Geom. Nazzareno MIGNONE



responsabile del servizio viabilità 1 e
connesse Infrastrutture - P.O. delegata
ing. Salvatore MINICOZZI



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITA

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41783 Lign. 310
30 GEN 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI
P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe Creta)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

Meul. 517
Rev 106



Provincia di Benevento

Settore Tecnico - Servizio viabilità 1 e connesse
infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 14/01/2019

OGGETTO: **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI APPOSIZIONE SEGNALETICA DI PERICOLO E COLMATURA BUCHE SULLA SP 115 "STRADA A SCORRIMENTO VELOCE FONDOVALLE ISCLERO" TRA IL Km 8,100 e Km 11,800 - LIQUIDAZIONE FATTURA n. 7_18 del 19/12/2018 per € 1.659,43 IVA COMPRESA ALLA DITTA IANNOTTI FRANCESCO - (p.i. 01170040628)**

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. 7518 IMP. n. 14

CIG: **Z542198DC8**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE
P.O. CON DELEGA DIRIGENZIALE**

VISTA la determinazione n. 2599 del 07-11-2018 del Direttore Generale di conferma della delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

PREMESSO che:

- il giorno 23 dicembre 2017 (sabato) i Carabinieri di Benevento per tramite l'operatore di centrale richiedevano al tecnico della Provincia di Benevento in servizio di reperibilità un intervento urgente da effettuarsi sulla SP 115 "fondovalle Isclero" all'altezza della stazione di servizio al km 8,900 sulla corsia in direzione Melizzano per la presenza di buche di notevoli dimensioni sul piano viabile nel tratto tra gli svincoli dei comuni di Melizzano e Dugenta tra le chilometriche 8,100 e 11,800, già causa di incidente a diverse autovetture per i quali erano in corso i rilievi da parte della pattuglia in servizio sul territorio ancora lì presente;
- la presenza di buche sulla carreggiata stradale della fondovalle Isclero rendevano particolarmente pericolosa la circolazione dei veicoli con possibili risvolti di incidenti anche di grave entità per cui è stato disposto un intervento d'urgenza ai sensi dell'art. 163 D.Lgs n. 50/2017, per l'apposizione di segnaletica di pericolo e la riparazione immediata;
- per l'intervento è stata interpellata la ditta Francesco IANNOTTI con sede in San Lorenzo Maggiore - p.i. 01170040628 - si rendeva immediatamente disponibile alla esecuzione dell'intervento per l'apposizione della segnaletica di pericolo con conseguente e successivo intervento di colmatatura delle buche formatesi;

VERIFICATO che l'intervento è stato eseguito in data 23 e 24 dicembre 2017 alla presenza del tecnico della Provincia di Benevento;

VISTA la determina dirigenziale n. 6 del 05-01-2018 con la quale è stato approvato il verbale di somma urgenza dell'intervento con il quale è stata formalmente incaricata la ditta Francesco IANNOTTI con sede in San Lorenzo Maggiore - p.i. 01170040628 per l'importo complessivo di € 1.659,43 IVA compresa;

VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) numero protocollo INAIL_13166868- scadenza validità 16-01-2019 - da cui si evince che la ditta è in regola per gli adempimenti contributivi;