



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Ordinanza n. 48 del 22/05/2026

OGGETTO: PROROGA DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 45 del 13/05/2026 DI CHIUSURA AL TRANSITO FINO AL 29/05/2026 DELLA S.P. 50 DAL Km 6+050 AL Km 6+110 – PER LAVORI DI RIFACIMENTO E RIPRISTINO PONTICELLO STRADALE E MURI D'ALA DI SOTTOSCARPA AL km 6+080.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- Nel corso dell'attività di monitoraggio effettuato sulle strade provinciali è stato riscontrato e segnalato alla Provincia di Benevento, dal personale incaricato, il rischio di crollo di una barriera di contenimento in calcestruzzo di cemento posizionata su ponticello stradale con richiesta di sopralluogo per approfondimenti tecnici;

ACCERTATO durante i sopralluoghi eseguiti nelle date indicate è stato riscontrato che il ponticello esistente alla pk 6+080 circa (pos. GPS 41.342640, 15.026531) costituito da muratura in pietra, sottostante il corpo stradale, presenta evidenti segni di cedimento strutturale con distacchi e scollamenti di ampie parti di muratura in evidente pericolo di crollo dei conci all'intradosso della volta e il ribaltamento totale del muro andatore in calcestruzzo sul lato a valle per una lunghezza di circa dieci metri;

CONSIDERATO che:

- l'area, per la parte del muro andatore sul lato di valle crollato è stato attualmente confinato con rete e segnaletica provvisoria con parziale restringimento della carreggiata stradale;
- la Provincia di Benevento ha disposto uno specifico intervento per il rifacimento e ripristino del ponticello stradale esistente nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali giusto contratto rep. n. 9 del 13/01/2026 affidato all'O.E. Belperio Luigi & figli Srl (p.iva 01242010625) con sede legale in c.da Roselli n. 10 – 82020 San Giorgio la Molarra (BN)

RITENUTO che

- le lavorazioni a farsi necessitano dell'utilizzo di più mezzi d'opera (escavatori, autocarri, autogrù ecc) per operazioni di scavi e rinterri;
- non risulta possibile, quindi, consentire la circolazione e il transito di veicoli durante le lavorazioni sulla sede stradale e sue pertinenze;
- è necessario, quindi, interrompere la circolazione stradale a tutti gli autoveicoli nei due sensi di marcia al km 6+080 della SP 50 – dalla SS 369 a Montefalcone di Val Fortore nel punto interessato dai lavori;

VERIFICATA la possibilità del percorso alternativo suddiviso per i veicoli con massa superiore a 35 q.li tra la Strada Statale 369 e strade comunali limitrofe dei comuni di Montefalcone di Val Fortore e Foiano di Val Fortore;

VISTA l'Ordinanza Dirigenziale n. 45 del 13/05/2026 di chiusura al transito dal 18/05/2026 fino a 22/05/2026 della S.P. 50 dal km 6+050 al km 6+110;

VISTA la nota prot. n.12452 del 20/05/2026 pervenuta dall'O.E. Belperio Luigi & figli Srl (p.iva 01242010625), il quale a seguito di sopraggiunte cause oggettive che hanno determinato il prolungarsi dei lavori richiede una proroga dell'Ordinanza Dirigenziale n. 45 del 13/05/2026 di chiusura al transito della S.P. 50 dal km 6+050 al km 6+110 fino a venerdì 29/05/2026;

RITENUTO per le motivazioni esposte, ricorrono gli estremi di cui alle vigenti disposizioni per la proroga del provvedimento per la chiusura del tratto di strada indicato;

VISTO

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art 5 e 6 del D.Lgs n. 285 del 30/4/92, come modificata dal D.Lgs. n. 360 del 10/09/1992 (Codice della Strada) ;
- il regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 1611 21 1 992 n. 495;
- il DM. Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2000 recante il “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo per interruzioni”;
- il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”

SENTITO il Responsabile del Servizio Viabilità e il tecnico referente del comparto 2 “Fortore” della viabilità Provinciale;

ORDINA

per le esigenze su indicate:

LA PROROGA DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 45 del 13/05/2026 DI CHIUSURA AL TRANSITO FINO AL 29/05/2026 DELLA S.P. 50 DAL Km 6+050 AL Km 6+110 - PER LAVORI DI SOSTITUZIONE/ RIFACIMENTO PONTICELLO STRADALE E MURI D'ALA DI SOTTOSCARPA AL km 6+080

Gli obblighi, i divieti e le segnalazioni necessarie per l'attuazione della presente Ordinanza saranno notificati al pubblico a cura dell'impresa esecutrice dei lavori Belperio Luigi & figli Srl (p.iva 01242010625) con sede legale in c.da Roselli n. 10 – 82020 San Giorgio la Molara (BN) con referente il Sig. Giorgio Belperio 388.1673263, con APPOSIZIONE dei segnali previsti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione conformemente agli schemi segnaletici di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 10.07.2002 depositati agli atti e con l'applicazione del disposto del D.I. 22/01/2019.

dell'impresa esecutrice rimarrà unica responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale od a terzi a causa delle attività subordinate all'emissione della presente ordinanza.

Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente Ordinanza funzionari e agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)



PROVINCIA di BENEVENTO

La presente Ordinanza Dirigenziale 48 del 22/05/2026 viene pubblicata all'ALBO ON-LINE dell'Ente con n. 1276 del 25/05/2026 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to **Palmina Vivolo**



Il Segretario Generale
F.to **Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis**
