

e sostanziale del presente dispositivo:

DETERMINA

1. approvare il regolare svolgimento degli interventi di monitoraggio e la messa in sicurezza del ponte sul fiume Ufita eseguito a tutto il 30/04/2015;
2. di liquidare alla impresa Rubano Costruzioni srl l'importo di € 4.880,00, a valere sulla fattura 000006-2016-FE assunta al prot. n. 31309 del 15/04/2016, dell'importo complessivo di € 4.880,00;
3. di dare atto che la spesa complessiva di €. 4.880,00 è stata impegnata sul Capitolo n°13800 , progr. n° 2263/2/14;
4. di provvedere, nel rispetto delle norme vigenti in materia di split payment al versamento dell'IVA pari a € 880,00 di cui alla fattura n. 000006-2016-FE del 15/04/2016;
5. di procedere al pagamento a favore della impresa Rubano Costruzioni srl dell'importo di € 4.880,00 tramite bonifico bancario di pagamento sul c/c intestato alla suddetta ditta le cui coordinate bancarie sono IBAN IT53C 0503475510000000005072 Banco Popolare Società Cooperativa;
6. di inviare copia della presente determinazione al Settore Gestione Economica per i consequenziali adempimenti di competenza.

- con Determina Dirigenziale n. 1103/06 del 29/12/2014 è stato approvato il suddetto verbale ed è stata impegnata al cap. 13800 progr. 2263/2/14 la somma complessiva di € 4.880,00 occorrente per l'attività richieste.

Considerato che:


- l'impresa ha effettuato n. 20 interventi ed ha emesso n. 20 verbali per ognuno di esso nel corso dell'anno 2015 al costo cadauno di € 200,00 per complessivi € 4.000,00;
- in data 15/04/2016 è stata acquisita al prot. gen. di questo Ente al n° 31309 la fattura n° 000006-2016-FE (allegata) dell'importo di €. 4.000,00 oltre I.V.A. al 22% €. 880,00 per complessivi 4.880,00, quale saldo finale per l'intervento offerto.

Visto


- la determinazione del Direttore Generale n. 172 del 01.02.2017 con la quale al Responsabile del Servizio "Tutela dell'Ambiente e Ciclo Rifiuti", ing. Gennaro Fusco, è stata attribuita delega delle funzioni dirigenziali ex art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il certificato di regolare esecuzione a firma del RUP ing. Zosimo Giovanni Maiolo, attestante che le attività affidate all'impresa Rubano Costruzioni srl sono state regolarmente espletate
- il certificato di regolarità contributiva richiesto in data 05.03.2017, dal quale l'impresa risulta regolare ai fini contributivi.

RITENUTO dover procedere alla liquidazione dell'intervento di monitoraggio e per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Ufita, da parte della impresa Rubano Costruzioni srl dell'importo complessivo di €. 4.880,00 distinto come sopra.

Il R.U.P.
(arch. Zosimo Giovanni Maiolo)



IL Responsabile del Servizio
P.O. Delegata
(Ing. Gennaro Fusco)





SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
Cap. 33003 Progr. N. 2722

12 LUG 2017

Mand 2550
Rev 2520

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
(Dott. Franco NARDONE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI
P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe Trota)

Determina n° 1069 del 24 MAG 2017

Oggetto: **Interventi di somma urgenza per il monitoraggio e per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Ufita.**

Liquidazione Impresa Rubano Costruzioni srl, con sede in via S. Tommaso,90 - Castelvenere (Bn) importo complessivo di € 4.880,00 (PARTITA IVA 01427620628).

RIFERIMENTO CONTABILE Capitolo di spesa n. 13800
PROGR. N. 2263/2 sub 14 1699/2015

**Il Responsabile del Servizio - P.O. Delegata
e Responsabile del Procedimento**

PREMESSO CHE:

- con verbale di somma urgenza, prot. 76338/SIV del 10/12/2014, redatto dal responsabile del procedimento ing. Zosimo Giovanni Maiolo, ai sensi dell'art. 176 del DPR n.207/10, è stata affidata alla Impresa Rubano Costruzioni srl, con sede in Castelvenere (BN) lam realizzazione dei seguenti interventi:

1. fino alla installazione del sensore di misura livello idrico, predisporre sbarre di chiusura al traffico con la apposizione di un segnale luminoso ai due ingressi del ponte per la chiusura automatica in caso di allerta meteo;
2. effettuare periodicamente un esame visivo, dandone comunicazione all'Ente mediante fax al tecnico responsabile, di constatazione che il livello idrico resta al di sotto della fondazione della pila provvisoria;
3. in caso di allerta meteo, qualora il livello dell'acqua abbia raggiunto la quota di fondazione, effettuare la chiusura al traffico del ponte e darne comunicazione all'Ente;
4. effettuare la gestione complessiva della centralina, dopo la relativa installazione, ricevendo un sms dalla stessa in caso di allerta per livello idrico massimo raggiunto, intervenendo tempestivamente per effettuare la chiusura al transito del ponte, effettuando controlli periodici.